

מבנה דרום פאנלים מבזודיים אגדה שיתופית וקלאלית בעיימ

תעודת בדיקה מס' 8511212918
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי החזמנה שם המזמין : פוליביד, ביה"ר ליאור פוליטשטיין מונצט

מענו : סבוז משמר הנגב 85315

תאריך החזמנה: 22/11/2005

תאור המוצר

זוגמת פוליסטיירן מוקצת מכונה ע"י חמוץין זגס E-20. תוצרת חבי' פוליריד

פרטי הנטילה

ממות הצעירה

- 1) קביעת דרגות התלקחות, ציפויות עשן, עיוות צורה והטיפוף לפי הסעיפים:
 2.4. 2.5. 2.3.5 2.3.5 שבתיי 755 מילוי 1998 : "תגבורות בשריפה של חומרני בנייה – שיטות בדיקה וסיווג".
 *) החומר נבדק לפי סעיף 2.3.5 חווית שחוא קצף פולימרי; לפי הנחיות סעיף 2.3.5 שבתיי 755, בדיקת זו נערכה בהתאם לסעיף 6.2 שתקן הגרמני DIN 4102 Part 1 משנת 1981.
 - 2) תעודזה זו אינה כוללת סעיף 2.6 של התקן 755 המתייחס לבדיקת "סיכון כולל של הגזים הרעלים הנפלטים בשעת שריפה.

משמעות זה בלבד אינו מספיק לשחרור נוריו מהארח

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתויחסות רק לפרט שנבדק

ג'עודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

ג. בדיקת חלקיות
 1. הבדיקה הנ"ל שנבדקה סוגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כלהלן:
 ררגות התלקחות - B2 (בישתיים)
 דרגת צפיפות עשן - 2 (שתיים)
 ררגות עיות צורה והטיפטור - 2 (שתיים)
 לצורך קביעת התאמות המוצר לדרישות הזריקות יש לחושות את תוכאות הבדיקה הנ"ל עם הסיווג הנדרש בתקן הישראלי ת"י 921 מדצמבר 1998: "tagובות בשריפה של חומר בניה".

הערה: דרגת צפיפות עשו נסבעה בעבור המוצר שעובדו 25 מ"מ

(פרטים ראי בגור התעודה).

שיט החותם : מהנדס רגולדו גורה MSc תפסידן : ראש ענף אש

**אם החותם : מליקוב סרגוי
ולפליידו : מהנדס בז'דץ**

08/12/05



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומר בינוי

תעודת בזיקה מס' 8511212918

דף 2 מתוך 2 דפים

b. תיאור הדוגמתה

דוגמת פוליטיטירן מוקצף בגוון לבן , F20
מסה ליחיות נפח : כ- 20 ק"ג/מ"ק.

ג. מממצאי הבדיקה

1. מממצאי הבדיקה לפי סעיף 6.2 של התקן הגרמני DIN 4102 חלק 1 B2 (ני שטייס) :

נרכו שתי סדרות של בדיקות :

- א. בדיקות דלקות כאשר שכח התהוון של הפסיכות חשוף להבחנה :
 - פיסות הדוגמה לא נדלקו במהלך הבדיקה,
 - לא חובנן טפטוף.
- ב. בדיקות דלקות כאשר הפן של הפסיכות חשוף להבחנה :
 - פיסות הדוגמה נדלקו במהלך הבדיקה, הלהבה לא הגיע עד הkop חמסומן במרקם 190
 - מימין מקצת הפסיכה.
 - לא חובנן טפטוף.

2. מממצאי הבדיקה לפי סעיפים 2.5 ו- 22.4 של ת"י 755 :

צפיפות עשן
בליעת אור מירביז : 52.2% - דרגה 2 (שתיים).

עיוות הצורה וחטיפתו

במהלך הבדיקה חובנן טפטוף של החומר שלא הדליק את ניר העצון – דרגה 2 (שתיים).

ד. הערות

- 1) לפי ת"י 755 קיימות שיש דרגות התקלחות מ- I עד VII כאשר הספירה I מענינת חומר מתלקח ביותר. כמו כן קיימות ארבע דרגות מ-1 עד 4 לעשן ועוטה צורה כאשר דרגה 1 היא חרמורה ביותר. בנוסף קיימת בדיקת גזים רעלילים הנפלטים בזמן בעירת המוצר.
- 2) הנחיות שימוש בחומרים דלקים ולהתקנות בבניינים מופיעות בתקן ישראלי ת"י 921 (1998) "תגבות בשדריפה של חומר בניה".
- (3) חדירה לשער סעיף 6.2 של התקן הגרמני DIN 4102/1 לתקנת סיווג B2 היא :
תוך 20 שניות מתחילה יישום מקור האש , הלהבה לא מגיע לכך חמסומן על פני פיסות הדוגמה באחת משתי צורות הבדיקה שצוינו בסעיף ג' לעיל.

תל אביב/ 08/12/05